

Müşteri

K*****

Telefon:

537*****712

Tarih:

19.02.2024



Plaka:	34*****4
Marka / Model:	MERCEDES - BENZ S S 350 / 2006
Yakıt / Şanzuman (Vites):	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil Tarihi:	03.05.2006 / 03.05.2006
Gelecek Muayene Tarihi:	19.02.2024
Kasa Tipi / Renk:	Otomobil / Sedan 5 Kapı / Siyah
Şase / Motor:	WDD*****833 / 279*****936
Motor CC / Motor Gücü	3498(cc) / 200(kw)
KM:	320.158
Paket:	PLUS
➤ KAPORTA / BOYA KONTROLLER ➤ HASAR KAYDI DURUMU* ➤ DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER ➤ MEKANİK ALT KONTROLLERİ ➤ MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ ➤ Würth CO2 KAÇAK TESTİ ➤ KM SORGUSU* ➤ DİAGNOSTİK ➤ YOL YARDIM ➤ 1 AY 1000 KM MEKANİK GARANTİ TUR ASSİST	
İş Emri Başlama Zamanı: 11:39:06 / Bitiş Zamanı: 12:26:13	
İş Emri No: 411093-00107	

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: K*****

Vergi / TC Numarası:

Telefon: 537*****712

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:

Vergi / TC Numarası:

Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ YENİBOSNA ŞUBESİ

İş Yeri Yetkilisi: Fuat Akça

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0325115592900002

TSE: 34-HYB-21423


Adres: Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul

MERCEDES - BENZ S S 350 | 2006



Araç Bilgileri

Plaka:	34*****4	Km:	320.158	Şase No:	WDD*****833	Motor No:	279*****936
Vites:	Otomatik	Yakıt:	BENZİNLİ	Motor CC :	3498 (cc)	Motor Gücü :	200 (kw)



DEĞİŞEN	6 Parça
BOYALI	6 Parça

Kaçak Testi Sonucu

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.,

Diagnostik (OBD)

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT,

19.02.2024 Tarihli Ekspertiz Bilgileri

Başlama Zamanı:	11:39:06	Firma:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ YENİBOSNA ŞUBESİ	Mersis:	032511559290002	TSE:	34-HYB-21423
Bitiş / Teslim Zamanı:	12:26:13	Telefon:	0212 854 33 33				

K***** | 34*****4 | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-21423 |



Hasar Kaydı Sorgusu*

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model:MERCEDES S 350 L

Hasar Tarihi	27.07.2017
Tutar	18,622.66 TL
Hasar Nedeni	ERP-Dolu/Yıldırım/Firtina

Hasar Tarihi	17.03.2017
Tutar	-
Hasar Nedeni	KTT-Carpma

Bu sorgu 19.02.2024 12:13 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: VK6xQUF12b05r7Y1mLU0WwZCJlv8e/

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ya58>

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****4 | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-21423

DIŐ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
> ANAHTAR	✓	1 Anahtarı var, problemsiz
> Şase Numarası Kontrolü	✓	.
> KORNA	✓	
> El Freni Kontrolü	✓	
> Ön Tampon Çizik, Hasar Kontrol	✓	
> Arka Tampon Çizik, Hasar Kontrol	✓	
> Ön Panjur	*	Hasarlı, Çatlak, Kromaj deforme
> Camlar	✓	
> Kapı Kilitler Kontrol	*	sol ön kapı gergilerinden ses geliyor, sağ arka kapı gergilerinden ses geliyor, sol arka kapı gergilerinden ses geliyor, Sağ ön kapı gergilerinden ses geliyor
> Döşeme Deformasyon	*	araç döşeme genelinde yaşa bağlı deformasyon var
> Sunroof veya Açılır Cam Tavan	⚠	sunroof çalışmıyor
> Emniyet Kemer Kontrol	✓	
> Aynalar	✓	
> Silecekler	✓	
> Park Sensörü-Park Asistanı	✓	
> İç Aydınlatma Kontrol	✓	
> Ön Farlar	*	farlarda güneş yanığı var, farlar da deformasyon var, Ön tamponda çizik sürme var, sol far üzerindeki panjur bağlantı ayağı kırık, sağ far üzerindeki panjur bağlantı ayağı kırık
> Gösterge Paneli Kontrolü	*	Gösterge panelinde lastik basınç ikaz lambası yanıyor., Gösterge panelinde aydınlatma,ampul arıza ikazı yanıyor.
> Ön Sinyal	✓	
> Ön Sis Farları	✓	
> Arka Stoplar	*	sağ stop çatlak kırık, stoplarda deformasyon var, arka tamponda çizik sürme var
> Far Yıkama	✓	
> Plaka Aydınlatma	✓	
> Radyo-Teyp-Navigasyon Kontrol	✓	
> Klima Test	✓	
> Bagaj İçi	*	bagaj aydınlatma yanmıyor
> Bagaj Amortisörü	✓	
> Stepne	-	
> Koltuk Döşemesi	*	Sol Ön Koltukta Deformasyon Var, Sağ Ön Koltukta Deformasyon Var, Arka Koltukta Deformasyon Var
> Kapı Döşemesi	✓	
> Yer Döşemesi	*	Taban Döşemesi Deforme, Taban Döşemesinde Leke Var
> Kumanda Kontrol Üniteleri	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli

Detay 1: BAGAJ AYDINLATMA ISIGI TAMİRLİ



Bagaj İçi

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Lastik (Sol Ön)	*	[Üretim: 2019, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski
› Lastik (Sağ Ön)	*	[Üretim: 2019, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski
› Lastik (Sol Arka)	*	[Üretim: 2019, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski
› Lastik (Sağ Arka)	*	[Üretim: 2019, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyonlar var, üretim tarihi eski
› Jant (Sol Ön)	*	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
› Jant (Sağ Ön)	*	kaldırım sürtmesi çizikler var
› Jant (Sol Arka)	*	kaldırım sürtmesi çizik var
› Jant (Sağ Arka)	*	kaldırım sürtmesi çizik var
› Rot Kolları, Rot Başları	✓	
› Salıncak Burç Rotilleri	*	Sol salıncak burcunda boşluk var, Sağ salıncak burcunda boşluk var
› Aks Kontrol	✓	
› Aks Körükleri	✓	
› Yaylar, Helezonlar	✓	
› Amortisör Kontrolü	✓	
› Fren Disk Durumu (Sol Ön)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sol Arka)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sol Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sol Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Arka)	✓	
› Motor Şanzıman Takozları	*	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
› Yağ Sızdırmazlık (Motor)	✓	
› FREN HORTUMLARI	✓	
› Klima Kompresör	✓	
› Soğutucu Fan Alttan kontrol	✓	
› V Kayışı Altan Görünen	✓	
› Turbo, İntercooler ve Hortumları	✓	
› Debriyaj Kontrol	✓	
› Şanzıman Kontrol	✓	
› Direksiyon Kutusu Kontrolleri - Yağ sızdırmazlık	✓	
› Egzoz Sistemi	✓	
› Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	✓	
› Defransiyel Kontrol	✓	
› Dingil Kontrol	✓	
› Araç Altı Muhafazalar Kontrol	✓	
› Davlumbazların Kontrolü	✓	
› Şanzıman Yağ Kaçakları	✓	
› Defransiyel Yağ Kaçakları	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ▲ : Onarım/Değişim Gerekli

Detay 1: VİRAJ DEMİRİ LASTİKLERİ BOZUK

Detay 2: ALT PLASTİK KORUMALARDA KIRIK OLANLAR MEVCUT

MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Hava Filtre Kabin Kontrolü	✓	
› Motor Isı ve Ses İzolasyonu	*	Sarkma var
› Enjektör Kontrolü	✓	
› Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	✓	
› Yağ Soğutucusu	✓	
› Turbo Kontrolleri	-	
› Turbo Intercolli Kontrol	-	
› Direksiyon Pompa Kontrolleri	✓	
› V Kayışı Görünen ve Kasnak	✓	
› Fren Hidroliği	✓	
› Motor Buharı / Üfleme	✓	
› Motor Su Sızdırmazlığı Kontrolü (Termostat Gövdesi)	✓	
› Antifriz Derece	✓	[-10°C]
› Motor Yağı Seviyesi	*	Seviye biraz eksik tamamlanmalı, YAĞ ÇUBUĞU HALKASI KIRIK
› Soğutma Fanları	✓	
› Motor Su Radyatörü ve Paneli	✓	
› Klima Radyatörü ve Klima Boruları	✓	
› Motor Yağ Sızdırması	*	Subap kapak kısmında yağlanma var
› Motor Elektrik Tesisatı	✓	
› Akü Testi	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ▲ : Onarım/Değişim Gerekli

Detay 2: ARIZA KAYITLARI MEVCUT KONTROL



Akü Testi

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-21423

Kaçak Testi Kontrolü

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Kaçak Testi Kontrolü

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.



Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****4 | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-21423

KM Sorgusu*

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
> KM Sorgusu*	Yapıldı	
> Mevcut KM (Gösterge)	320.158	

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34DY6734	10/09/2022	305636	BENZİN
34DY6734	18/09/2020	276635	BENZİN
34DY6734	22/09/2018	239358	BENZİN
34DY6734	27/05/2016	188401	BENZİN
34DY6734	23/05/2014	129383	BENZİN

ŞASI NUMARASI : WD*****33
MARKA MODEL : MERCEDES-BENZ S 350 L.
YIL : 2006

Sorgu Tarihi: 19.02.2024 12:22:08

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****4 | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-21423

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

Araç Beyin testi

Yapıldı

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT



15.02.2024

Araç: Mercedes S 350 (221)
Motor kodu: 272.965
Üretim yılı: 06-08
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34 DY 6734
VIN: WDD2211561A053833 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 19.02.2024 10:55:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	1

Hata kodu P0172:
BANK 1 KARIŞIMI
KARIŞIM ÇOK ZENGİN

Motor	ME 9.7	OBD	3
-------	--------	-----	---

Hata kodu DTC 0522:
TGV tahriği
Elektrik devresinde kesinti/girdap flapları harekete geçirilmemiş konumda sıkıdır.

Hata kodu DTC 0746:
Rölanti karışım adaptasyonu bank 1
KARIŞIM ÇOK ZENGİN/FAKİR

Hata kodu DTC 1599:
ATMOSFERİK SICAKLIK SENSÖRÜ
MANTIKSIZ SINYAL

ABS	ABR 3E	CAN OBD	0
ABS	EFB OBD		0
Hava yastığı	Hava yastığı Arcarde 2	OBD	0
Hava yastığı	RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer to...		0
Hava yastığı	RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer t...		0
Klima	KLA Klima		1*

Hata kodu DTC 9395:
ISITMA SUYU DEVRİDALM POMPASI
Kesinti/pozitif kısa devre

Klima	KBE-H		0
Konfor	XALWA-L OBD		0
Konfor	XALWA-R OBD		0
Konfor	EZS 9	CAN OBD	1

Hella Gutmann Solutions GmbH

-1-

mega macs PC

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****4 | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-21423

Hata kodu DTC 9008:
DOĞRUDAN DEĞİŞTİRME VİTESİ ECU'SU İLE CAN BAĞLANTISI
EKSİK MESAJI

Konfor **KIW** **OBD** **1**

Hata kodu DTC 9131:
FAN
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor **PTS OBD** **2**

Hata kodu DTC 900A:
İç ön sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 900E:
ÖN SAĞ İÇ MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor **BSG** **OBD** **1**

Hata kodu DTC 9027:
ARIZA KODU YOK
ÖNEMSİZ ARIZA KODU

Konfor **Sistem diyagnozu OBD** **0**
Konfor **OBF dijital OBD** **0**
Konfor **DBE dijital OBD** **0**
Konfor **ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko...** **0**
Konfor **ZGW OBD** **0**
Konfor **SAM arka dijital OBD** **1***

Hata kodu DTC 9230:

Konfor **KG anahtarsız giriş** **0**
Konfor **TSG VL sol kapı kumanda ünitesi** **0**
Konfor **TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi** **1**

Hata kodu DTC 900A:
AYNA ISITMASI
KISA DEVRE/KESİNTİ

Konfor **TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi** **0**
Konfor **TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi** **0**
Konfor **SAM FA CAN OBD** **3**

Hata kodu DTC 9031:
YIKAYICI NOZÜLÜ ISITMA/YIKAMA NOZÜLÜ ISITMA HORTUMU
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 9070:
PARK LAMBASI
KISA DEVRE/KESİNTİ

Hata kodu DTC 90D0:
BAGAJ AYDINLATMA LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

-2-

mega macs PC

Uzman gözünden detaylı hizmet 📞 0212 854 33 33 🌐 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-21423

Konfor	MRM	CAN OBD	1
Hata kodu DTC 9367: Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı BOZUK İLETİŞİM			
Konfor	SIR Assyst Plus		0*
Şanzıman	EGS dijital OBD		0
Süspansiyon	ABC/Airmatic		0

YOL YARDIM

Kişi Bilgileri	İletişim Bilgileri
Ad ve Soyad : KÄ***	Telefon numarası : 5375*****
Paket Bilgileri	Sertifika Bilgileri
Yol Yardım Paketi Paket Süresi : 12 Ay	Sertifika No : 135722 Sertifika Başlangıç Tar. : 2024-02-19 Sertifika Bitiş Tar. : 2025-02-19
Araç Bilgileri	
Araç Markası : MERCEDES Araç Tipi : MERCEDES - BENZ S S 350 Trafikçe Çıkış Tar : 2006-05-03 Şasi No : VVD0Z211561A053833 Plaka : 34DY6734 Kilometre : 320158	

Arıza Anında Araç Yardım	Kapsam
Araç anında çekilmesi veya Yerinde onarım	En yakın servise çekim 1000 TL veya Yerinde onarım 50 km / 1 saat işçilik Maks. 2 kez
Araç kullanılmayıp nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati	600 TL / gün - Maks. 2 Gün Max 2000 TL
Seyahate devam etmek için Rent-a car	Max. 2 gün / Yılda 2 kez (B grubu araç)
Oto kapa kilit hizmeti	İşçilik Sınırız (Diğer masraflar Hak Sahibine ait)
Lastik değiştirilmesi hizmeti	İşçilik Sınırız (Malzeme Hak Sahibine ait) / maks 1000 TL limiti çekici
Yakıt bitmesi durumunda araç çekilmesi	En yakın akaryakıt istasyonuna çekim 1000 TL limiti / Maks. 2 kez
Araç teslim alınması için seyahat	Max 2000 TL
Araç emnet ve muhafazası	500 TL
Ferdi Yardım	Kapsam
Yaralanma veya ani hastalık durumunda nakli veya Daimi ikametgah'a geri dönüş seyahati	2000 TL / Yılda 1 defa

Yukarıda tanımlanan hizmetlerden araçın çekilmesi, oto kapa kilit, lastik değiştirilmesi, yakıt bitmesi durumunda araçın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ile ilgili yürürlüğe girecektir.

Araç Çekilmesi

Araç hareketiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen arıza durumunda en yakın yetkili servise 1000 TL limite kadar nakli sağlanacaktır.

Araç çekilmesi ve yol kenarı yardım hizmetlerinden birinden yararlanılabilmektedir. Her iki hizmet toplamda en fazla 2 defa kullanılabilir.

1- Şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverişli olduğu hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir.

2- Çekme için, bölgedeki çekici firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürütülebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.

Araç arızası nedeniyle konaklama, ikamet dönüş veya seyahate devam edilmesi:

Araç arızası durumunda, Şirket, Hak Sahibi'nin arzusu doğrultusunda, Hak Sahibi ve birinci derece aile üyeleri için aşağıdaki seçeneklerden birini karşılayacaktır:

a) Eğer tamirat aynı gün içerisinde saat 18:00'e kadar yapılmıyorsa, azami 2 güne ve 600 TL/gün bedele kadar otelde araç onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA, DA,

b) Tamirat aynı gün içerisinde saat 18:00'a kadar yapılmıyorsa, Şirket, Hak Sahibi'nin Daimi İkametgah'a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Hak Sahibi seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını max 2000 TL'ye kadar ödeyecektir. Ancak, bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah'a dönüş masraflarını aşmaması gerekir. YA, DA,

c) Daimi İkametgah ile dışında olmak şartı ile, araç çalışmasını izleyen 24 saat içinde bulunamaması durumunda ve arızayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilememiş ise, mümkün olan diğer durumlarda B sınıfı olmak üzere benzer bir binek araç, temin edilecek ve daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğun tamamlanabilmesi için, azami yılda 2 kez, her defasında azami 48 saat için araçın içindeki istiap haddi kadar yolcu için kiralık bir binek araç sağlanacaktır.

Oto kapa kilit hizmeti
Araç kapılarının arızalı olması, anahtarların kaybedilmesi, çalınması veya araçın içinde unutulmasından dolayı araç için girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarların yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, Hak Sahibi'nden direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Araç kapısının açılmaması durumunda en yakın servise 1000 TL limite kadar araçın nakli diğer tüm masraflar Hak Sahibine aittir. Bu hizmet sadece binek araçlar için geçerlidir.

Lastik değiştirilmesi hizmeti
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik patlaması ve arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Hak Sahibi tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilmesinde en yakın tamirciye 1000 TL limite kadar nakli Şirket tarafından sağlanacaktır.

Benzin bitmesi durumunda araçın çekilmesi
Araç benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın akaryakıt istasyonuna 1000 TL limite kadar ve azami 2 kez çekilecektir.

0850 535 01 55

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-

21423

Tur Assist 1 Ay

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Tur Assist 1 Ay

Yapıldı

Aracın Yaşı, İlk Tescil Tarihi veya Kilometresi Garanti Kapsamı dışında!

KM: 320.158
İlk Tescil Tarihi: 03.05.2006
Model Yılı: 2006

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 19.02.2024 | No: 411093 | TSE: 34-HYB-
21423

